

SIMATIC S7-1200, pièce de rechange bornier E/A étamé CPU
1214C/1215C côté entrée (4 unités avec chacune 20 vis)




Figure à titre d'exemple

Informations générales	
Désignation du type de produit	Bornier galvanisé

dernière modification :	14-09-2019 
-------------------------	--